ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಲೈ 520538/- ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಲೈ

(28) ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಲೈ 520538/- ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒ.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದು ಸದರಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೈ 25/7

(29) ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಕಂಡಿಕೆ.

ಲೈ

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Circle, BESCOM
Bangalore - 560 092

(30) ಕಂಡಿಕೆ (29) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಉಪವಿಭಾಗ 30/27-7/16 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಲೈ 520538/- ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲೈ 483579/- ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ಕಂಬಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒ.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾ.ನಿ.ಅ. (ಸಿ/ಕಾ) ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(31) ಲೈ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಲೈ 483579/- ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ಕಂಬಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒ.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಲೈ 27/5

(32) ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಕಂಡಿಕೆ (31) ನ್ನು ಓದಿಕೆ.

27/7/16